NO COMPONENTS OR COPPER TRACES IN THIS AREA

PL4
PL3
PL2
PL1

U45 U46 U47 U48 U49 U50 U37 U38 U39 U31 U24 U25 U51 U23 U16 U17

U36 U35 U34 U33 U32 U44 U43 U30 U29 U28 U27 U26 U42 U41 U22 U21 U20 U19 U18 U40

U10 U9 U5 U12 U11 U13 U8 U7 U6 U4 U3 U2 U1

RN34 RN35 RN36 RN37 RN30 RN31 RN32 RN33 RN26 RN27 RN28 RN29 RN22 RN23 RN24 RN25 RN21 RN17 RN18 RN19 RN16 RN10 RN9 RN5 RN4 RN3 RN1

PL101 PL10 PL5 PL6 PL15 PL16 PL17 PL18 PL19 PL20 PL21

8J4 9J4 8J9 JAUX J2 J1

DL1

SW1 SW2

F51 F52

C99 C101

NO COMPONENTS OR COPPER TRACES IN THIS AREA